


精進巡檢管理 系統

簡介

巡檢系統通訊結構圖



精進巡檢管理系統簡介

一 概述:

精進巡檢管理系統收集了大量的工廠企業反饋資料,經過全面設計與規劃研製而出。能確實掌握及監督巡邏人員、移動服務人員等是否盡職盡責,避免人工統計造成的工作繁雜、效率低下以及統計結果不準確等問題。精進巡檢系統就是從根本上解決以上問題,是滿足企業巡檢管理現代化的管理手段之一。她具有操作簡單、查詢方便、無需布線、使用環境要求低等優點。

二 硬體功能特點:

- 1、堅固耐用:巡檢器採用壓模金屬外殼,可保護內部電子設備免受衝擊和工作時意外損傷。
- 2、操作簡便:巡檢器感應頭輕輕碰觸巡檢點的信息地址鈕,即可記錄信息鈕號、當時巡檢的日期及時間。
- 3、安全性好:可防止已存取數據信息不被破壞或被有意改寫。
- 4、無需布線:安裝簡易,可隨時修改巡檢地點,無需增加成本。
- 5、信息量大:巡檢器能大容量存貯數據記錄,擁有 128KB 內存,可儲存 4096 條記錄。
- 6、德國工業標準:巡檢器能在低溫(-20)至高溫(+54)之環境下可正常工作。
- 7、巡檢器平時巡檢時為脫機工作,但在讀取或設置其數據時須與計算機連接。

三 軟件功能特點:

- 1、可分三種不同的巡檢方式,即:固定巡檢,半固定巡檢,隨機巡檢。
固定巡檢:即對每個巡檢點固定具體的巡檢時間。
半固定巡檢:對第一個點固定時間,其他點只針對每上一個點的最快時間和最慢時間及整條路線的最快時間和最慢時間。
隨機巡檢:任意時間巡檢。
- 2、能隨意設置巡檢器號及單獨或共用巡檢器。
- 3、路線:可設置多條路線(包括起始鈕均可重復共用)。
- 4、排班:可處理複雜的排班(跨零點排班,但一天內排班不超過24小時)。
- 5、巡檢記錄:正常、遲到、早到、缺巡、突發事件、終止巡檢、路線完整與不完整、依次巡檢與不依次巡檢及整條路線的巡檢時間。
- 6、報表:採集數據列印表、巡檢報表、巡檢異常報表、無效記錄表等,以上報表均可按班組或路線或個人查詢與列印。

巡檢器發放打印

列印日期： 2003/01/16

編號	姓名	班組	發放日期	巡檢器號	身份編號	是否共用
100001	李文付	一組	2002/11/16	9317	AB004FAA	是
100002	韓銀冬	一組	2002/11/16	9317	AB00451E	是
100003	王世林	一組	2002/11/16	9317	AB0067ED	是
200001	汪圣生	二組	2002/11/16	5555	AB0043BC	是
300001	韓李文付	韓三組	2002/11/16	6666	AB006D37	是
300002	韓韓銀冬	韓三組	2002/11/16	6666	AB0073E5	是
300003	韓王世林	韓三組	2002/11/16	6666	AB00553F	是
400001	韓汪圣生	韓四組	2002/11/16	6666	AB005B00	是
400002	韓楊志	韓四組	2002/11/16	6666	AB004F60	是
400003	韓趙正禹	韓四組	2002/11/16	6666	AB004EE4	是
200002	楊志	二組	2002/11/19	5555	AB0044C4	是
200003	趙正禹	二組	2002/11/19	5555	AB0068D4	是

線路地點打印

列印日期： 2003/01/16

所屬線路	巡檢順序	地點名稱	地址碼
A	1	辦公室前	AB00468D
A	2	辦公室后	AB0047AE
A	3	一樓洗手間外	AB0042FF
A	4	二樓陽台	AB004A02
A	5	二樓沖涼房	AB007127
A	6	五樓水銀燈	AB006E09
A	7	五樓水池	AB006214
A	8	二車間樓梯口	AB00605E
A	9	三車間門口	AB004CF3
A	10	三車間洗手間	AB006D95
A	11	門衛室水井邊	AB005117
A	12	車房門口	AB0060B6

所屬線路	巡檢順序	地點名稱	地址碼
B	1	辦公室側	AB00677C
B	2	門衛室水井邊	AB005117
B	3	車房門口	AB0060B6
B	4	二樓陽台	AB004A02
B	5	一樓洗手間外	AB0042FF
B	6	辦公室后	AB0047AE

班次設置打印

列印日期： 2003/01/16

所屬線路： A 班次： E1 第幾次巡檢： 1

巡檢順序	地點名稱	地址鏈	巡檢時間	最快或異常	最慢或偏差	最快總時	最慢總時	類型
1	辦公室前	AB00468D	09:03:00	13	5	0	0	1
2	辦公室后	AB0047AE	09:06:00	13	8	0	0	1
3	一樓洗手間外	AB0042FF	09:10:00	13	8	0	0	1
4	二樓陽台	AB004A02	09:13:00	13	8	0	0	1
5	二樓沖涼房	AB007127	09:16:00	13	8	0	0	1
6	五樓水銀燈	AB006B09	09:20:00	13	8	0	0	1
7	五樓水池	AB006214	09:23:00	10	8	0	0	1
8	二車間樓梯口	AB00605E	09:27:00	15	8	0	0	1
9	三車間門口	AB004CF3	09:30:00	15	8	0	0	1
10	三車間洗手間	AB006D95	09:33:00	15	10	0	0	1
11	門衛室水井邊	AB005117	09:36:00	15	10	0	0	1
12	車房門口	AB0060B6	09:39:00	15	10	0	0	1

所屬線路： A 班次： E1 第幾次巡檢： 2

巡檢順序	地點名稱	地址鏈	巡檢時間	最快或異常	最慢或偏差	最快總時	最慢總時	類型
1	辦公室前	AB00468D	11:03:00	13	5	0	0	1
2	辦公室后	AB0047AE	11:06:00	13	8	0	0	1
3	一樓洗手間外	AB0042FF	11:10:00	13	8	0	0	1
4	二樓陽台	AB004A02	11:13:00	13	8	0	0	1
5	二樓沖涼房	AB007127	11:16:00	13	8	0	0	1
6	五樓水銀燈	AB006B09	11:20:00	13	8	0	0	1
7	五樓水池	AB006214	11:23:00	8	8	0	0	1
8	二車間樓梯口	AB00605E	11:27:00	15	8	0	0	1
9	三車間門口	AB004CF3	11:30:00	15	8	0	0	1
10	三車間洗手間	AB006D95	11:33:00	15	10	0	0	1
11	門衛室水井邊	AB005117	11:36:00	13	10	0	0	1
12	車房門口	AB0060B6	11:39:00	13	10	0	0	1

所屬線路： A 班次： E1 第幾次巡檢： 3

巡檢順序	地點名稱	地址鏈	巡檢時間	最快或異常	最慢或偏差	最快總時	最慢總時	類型
1	辦公室前	AB00468D	14:03:00	13	5	0	0	1
2	辦公室后	AB0047AE	14:06:00	15	8	0	0	1
3	一樓洗手間外	AB0042FF	14:10:00	13	8	0	0	1
4	二樓陽台	AB004A02	14:13:00	13	8	0	0	1
5	二樓沖涼房	AB007127	14:16:00	15	8	0	0	1

共 28 頁 / 第 1 頁

月排班打印

列印日期： 2003/04/10

編號 111111 姓名 jim 班組 一組 2003 年 4 月

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
早班	早班	早班	早班	早班	早班	早班	早班	早班	早班	早班	早班	早班	早班	早班	早班
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
早班	早班	早班	早班	早班	早班	早班	早班	早班	早班	早班	早班	早班	早班		

編號 222222 姓名 rose 班組 二組 2003 年 4 月

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
晚班	晚班	晚班	晚班	晚班	晚班	晚班	晚班	晚班	晚班	晚班	晚班	晚班	晚班	晚班	晚班
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
晚班	晚班	晚班	晚班	晚班	晚班	晚班	晚班	晚班	晚班	晚班	晚班	晚班	晚班		

共 1 頁 / 第 1 頁

代班表打印

列印日期： 2003/04/10

班組

一組

2003 年 3 月

編號	姓名	日期	班次	第幾次巡檢	代班編號	代班姓名
111111	jia	2003/04/10	早班	1	222222	rose
111111	jia	2003/04/10	早班	2	222222	rose
111111	jia	2003/04/10	早班	3	222222	rose
111111	jia	2003/04/11	早班	1	222222	rose
111111	jia	2003/04/12	早班	1	222222	rose
111111	jia	2003/04/12	早班	2	222222	rose
111111	jia	2003/04/12	早班	3	222222	rose
111111	jia	2003/04/13	早班	1	222222	rose
111111	jia	2003/04/13	早班	2	222222	rose
111111	jia	2003/04/13	早班	3	222222	rose
111111	jia	2003/04/14	早班	1	222222	rose
111111	jia	2003/04/14	早班	2	222222	rose
111111	jia	2003/04/14	早班	3	222222	rose
111111	jia	2003/04/15	早班	1	222222	rose
111111	jia	2003/04/15	早班	2	222222	rose
111111	jia	2003/04/15	早班	3	222222	rose
111111	jia	2003/04/16	早班	1	222222	rose
111111	jia	2003/04/16	早班	2	222222	rose
111111	jia	2003/04/16	早班	3	222222	rose
111111	jia	2003/04/17	早班	1	222222	rose
111111	jia	2003/04/17	早班	2	222222	rose
111111	jia	2003/04/17	早班	3	222222	rose
111111	jia	2003/04/18	早班	1	222222	rose
111111	jia	2003/04/18	早班	2	222222	rose
111111	jia	2003/04/18	早班	3	222222	rose
111111	jia	2003/04/19	早班	1	222222	rose
111111	jia	2003/04/19	早班	2	222222	rose
111111	jia	2003/04/19	早班	3	222222	rose
111111	jia	2003/04/20	早班	1	222222	rose
111111	jia	2003/04/20	早班	2	222222	rose
111111	jia	2003/04/20	早班	3	222222	rose
111111	jia	2003/04/21	早班	1	222222	rose
111111	jia	2003/04/21	早班	2	222222	rose
111111	jia	2003/04/21	早班	3	222222	rose
111111	jia	2003/04/22	早班	1	222222	rose
111111	jia	2003/04/22	早班	2	222222	rose
111111	jia	2003/04/22	早班	3	222222	rose

共 2 頁 / 第 1 頁

採集數據打印

列印日期： 2003/01/16

班組： 一組

編號	姓名	日期	時間	地點名稱	類型	地址編號	巡檢器號
100001	李文付	2003/01/13	00:03	辦公室前	地點地址鈕	AB004680	9317
100001	李文付	2003/01/13	00:07	辦公室后	地點地址鈕	AB0047AE	9317
100001	李文付	2003/01/13	00:09	辦公室后	地點地址鈕	AB0047AE	9317
100001	李文付	2003/01/13	00:11	一樓洗手間外	地點地址鈕	AB0042FF	9317
100001	李文付	2003/01/13	00:12	一樓洗手間外	地點地址鈕	AB0042FF	9317
100001	李文付	2003/01/13	00:12	二樓陽台	地點地址鈕	AB004A02	9317
100001	李文付	2003/01/13	00:13	二樓沖涼房	地點地址鈕	AB007127	9317
100001	李文付	2003/01/13	00:15	五樓水銀燈	地點地址鈕	AB006E09	9317
100001	李文付	2003/01/13	00:16	五樓水池	地點地址鈕	AB006214	9317
100001	李文付	2003/01/13	00:19	三車間門口	地點地址鈕	AB004CF3	9317
100001	李文付	2003/01/13	00:19	二車間樓梯口	地點地址鈕	AB00605E	9317
100001	李文付	2003/01/13	00:20	三車間洗手間	地點地址鈕	AB006D95	9317
100001	李文付	2003/01/13	00:27	門衛室水井邊	地點地址鈕	AB005117	9317
100001	李文付	2003/01/13	00:27	車房門口	地點地址鈕	AB0060B6	9317
100001	李文付	2003/01/13	01:32	辦公室后	地點地址鈕	AB0047AE	9317
100001	李文付	2003/01/13	01:32	辦公室前	地點地址鈕	AB004680	9317
100001	李文付	2003/01/13	01:35	一樓洗手間外	地點地址鈕	AB0042FF	9317
100001	李文付	2003/01/13	01:36	二樓陽台	地點地址鈕	AB004A02	9317
100001	李文付	2003/01/13	01:42	二樓沖涼房	地點地址鈕	AB007127	9317
100001	李文付	2003/01/13	01:43	五樓水銀燈	地點地址鈕	AB006E09	9317
100001	李文付	2003/01/13	01:44	五樓水池	地點地址鈕	AB006214	9317
100001	李文付	2003/01/13	01:52	二車間樓梯口	地點地址鈕	AB00605E	9317
100001	李文付	2003/01/13	01:52	三車間門口	地點地址鈕	AB004CF3	9317
100001	李文付	2003/01/13	01:53	三車間洗手間	地點地址鈕	AB006D95	9317
100001	李文付	2003/01/13	01:56	車房門口	地點地址鈕	AB0060B6	9317
100001	李文付	2003/01/13	01:56	門衛室水井邊	地點地址鈕	AB005117	9317
100001	李文付	2003/01/13	03:01	辦公室前	地點地址鈕	AB004680	9317
100001	李文付	2003/01/13	03:02	辦公室后	地點地址鈕	AB0047AE	9317
100001	李文付	2003/01/13	03:11	一樓洗手間外	地點地址鈕	AB0042FF	9317
100001	李文付	2003/01/13	03:12	二樓陽台	地點地址鈕	AB004A02	9317
100001	李文付	2003/01/13	03:12	二樓沖涼房	地點地址鈕	AB007127	9317
100001	李文付	2003/01/13	03:13	五樓水銀燈	地點地址鈕	AB006E09	9317
100001	李文付	2003/01/13	03:14	五樓水池	地點地址鈕	AB006214	9317
100001	李文付	2003/01/13	03:15	三車間門口	地點地址鈕	AB004CF3	9317
100001	李文付	2003/01/13	03:15	三車間洗手間	地點地址鈕	AB006D95	9317
100001	李文付	2003/01/13	03:15	二車間樓梯口	地點地址鈕	AB00605E	9317
100001	李文付	2003/01/13	03:25	門衛室水井邊	地點地址鈕	AB005117	9317

共 8 頁 / 第 1 頁

巡檢報告

列印日期： 2003/01/16

編號： 100001 姓名： 李文付 班組： 一組 巡檢器號： 9317
線路： A 班次： 02 班次類型： 固定巡檢 第幾次巡檢： 1

日期	巡檢時間	巡檢順序	地點名稱	排班時間	最快或異常	最慢或異常	備註
2003/01/13	19:30	1	辦公室前	19:33	8	3	OK
2003/01/13	19:34	2	辦公室后	19:38	13	8	OK
2003/01/13	19:36	3	一樓洗手間外	19:38	13	8	OK
2003/01/13	19:37	4	二樓陽台	19:38	13	8	OK
2003/01/13	19:38	5	二樓沖涼房	19:38	13	8	OK
2003/01/13	19:40	6	五樓水銀燈	19:38	13	8	OK
2003/01/13	19:41	7	五樓水池	19:43	8	3	OK
2003/01/13	19:46	8	二車間樓梯口	19:50	15	10	OK
2003/01/13	19:47	9	三車間門口	19:50	15	10	OK
2003/01/13	19:47	10	三車間洗手間	19:50	15	10	OK
2003/01/13	19:50	11	門衛室水井邊	19:55	10	5	OK
2003/01/13	19:52	12	車房門口	19:55	10	5	OK
總時間： 0小時 22分鐘				完成比例： 12 / 12			

編號： 100001 姓名： 李文付 班組： 一組 巡檢器號： 9317
線路： A 班次： 02 班次類型： 固定巡檢 第幾次巡檢： 2

日期	巡檢時間	巡檢順序	地點名稱	排班時間	最快或異常	最慢或異常	備註
2003/01/13	20:59	1	辦公室前	21:03	8	3	早到
2003/01/13	21:01	2	辦公室后	21:08	13	8	OK
2003/01/13	21:04	3	一樓洗手間外	21:08	13	8	OK
2003/01/13	21:05	4	二樓陽台	21:08	13	8	OK
2003/01/13	21:06	5	二樓沖涼房	21:08	13	8	OK
2003/01/13	21:11	6	五樓水銀燈	21:08	13	8	OK
2003/01/13	21:11	7	五樓水池	21:13	8	3	OK
2003/01/13	21:14	8	二車間樓梯口	21:20	15	10	OK
2003/01/13	21:14	9	三車間門口	21:20	15	10	OK
2003/01/13	21:15	10	三車間洗手間	21:20	15	10	OK
2003/01/13	21:19	11	門衛室水井邊	21:25	10	5	早到
2003/01/13	21:21	12	車房門口	21:25	10	5	OK
總時間： 0小時 22分鐘				巡檢異常	完成比例： 12 / 12		

巡檢報告

列印日期： 2003/01/16

編號： 100001 姓名： 李文付 班組： 一組 巡檢器號： 9317
 線路： A 班次： V2 班次類型： 固定巡檢 第幾次巡檢： 3

日期	巡檢時間	巡檢順序	地點名稱	排班時間	最快或異常	最慢或偏差	備注
2003/01/13	22:29	1	辦公室前	22:33	8	3	早到
2003/01/13	22:29	2	辦公室后	22:38	13	8	早到
2003/01/13	22:36	3	一樓洗手間外	22:38	13	8	OK
2003/01/13	22:36	4	二樓陽台	22:38	13	8	OK
2003/01/13	22:38	5	二樓沖涼房	22:38	13	8	OK
2003/01/13	22:40	6	五樓水煙燈	22:38	13	8	OK
2003/01/13	22:40	7	五樓水池	22:43	8	3	OK
2003/01/13	22:50	8	二車間樓梯口	22:50	15	10	OK
2003/01/13	22:50	9	三車間門口	22:50	15	10	OK
2003/01/13	22:50	10	三車間洗手間	22:50	15	10	OK
2003/01/13	22:51	11	門衛室水井邊	22:55	10	5	OK
2003/01/13	22:52	12	車房門口	22:55	10	5	OK
總時間： 0小時 23分鐘				巡檢異常		完成比例： 12 / 12	

編號： 100001 姓名： 李文付 班組： 一組 巡檢器號： 9317
 線路： A 班次： V2 班次類型： 固定巡檢 第幾次巡檢： 4

日期	巡檢時間	巡檢順序	地點名稱	排班時間	最快或異常	最慢或偏差	備注
2003/01/13	23:59	1	辦公室前	00:03	8	3	早到
2003/01/13	00:00	2	辦公室后	00:08	13	8	OK
2003/01/13	00:06	3	一樓洗手間外	00:08	13	8	OK
2003/01/13	00:06	4	二樓陽台	00:08	13	8	OK
2003/01/13	00:07	5	二樓沖涼房	00:08	13	8	OK
2003/01/13	00:09	6	五樓水煙燈	00:08	13	8	OK
2003/01/13	00:10	7	五樓水池	00:13	8	3	OK
2003/01/13	00:11	8	二車間樓梯口	00:20	15	10	OK
2003/01/13	00:12	9	三車間門口	00:20	15	10	OK
2003/01/13	00:12	10	三車間洗手間	00:20	15	10	OK
2003/01/13	00:24	11	門衛室水井邊	00:25	10	5	OK
2003/01/13	00:25	12	車房門口	00:25	10	5	OK
總時間： 0小時 25分鐘				巡檢異常		完成比例： 12 / 12	

巡檢異常報告

列印日期： 2003/01/16

編號： 100001 姓名： 李文付 班組： 一組 巡檢器號： 9317
 線路： A 班次： V2 班次類型： 固定巡檢 第幾次巡檢： 2

日期	巡檢時間	巡檢順序	地點名稱	排班時間	最快或異常	最慢或偏差	備註
2003/01/13	20:59	1	辦公室前	21:03	8	3	早到
2003/01/13	21:01	2	辦公室后	21:08	13	8	OK
2003/01/13	21:04	3	一樓洗手間外	21:08	13	8	OK
2003/01/13	21:05	4	二樓陽台	21:08	13	8	OK
2003/01/13	21:06	5	二樓沖涼房	21:08	13	8	OK
2003/01/13	21:11	6	五樓水喉燈	21:08	13	8	OK
2003/01/13	21:11	7	五樓水池	21:13	8	3	OK
2003/01/13	21:14	8	二車間樓梯口	21:20	15	10	OK
2003/01/13	21:14	9	三車間門口	21:20	15	10	OK
2003/01/13	21:15	10	三車間洗手間	21:20	15	10	OK
2003/01/13	21:19	11	門衛室水井邊	21:25	10	5	早到
2003/01/13	21:21	12	車房門口	21:25	10	5	OK
總時間： 0小時 22分鐘				巡檢異常		完成比例： 12 / 12	

編號： 100001 姓名： 李文付 班組： 一組 巡檢器號： 9317
 線路： A 班次： V2 班次類型： 固定巡檢 第幾次巡檢： 3

日期	巡檢時間	巡檢順序	地點名稱	排班時間	最快或異常	最慢或偏差	備註
2003/01/13	22:29	1	辦公室前	22:33	8	3	早到
2003/01/13	22:29	2	辦公室后	22:38	13	8	早到
2003/01/13	22:36	3	一樓洗手間外	22:38	13	8	OK
2003/01/13	22:36	4	二樓陽台	22:38	13	8	OK
2003/01/13	22:38	5	二樓沖涼房	22:38	13	8	OK
2003/01/13	22:40	6	五樓水喉燈	22:38	13	8	OK
2003/01/13	22:40	7	五樓水池	22:43	8	3	OK
2003/01/13	22:50	8	二車間樓梯口	22:50	15	10	OK
2003/01/13	22:50	9	三車間門口	22:50	15	10	OK
2003/01/13	22:50	10	三車間洗手間	22:50	15	10	OK
2003/01/13	22:51	11	門衛室水井邊	22:55	10	5	OK
2003/01/13	22:52	12	車房門口	22:55	10	5	OK
總時間： 0小時 23分鐘				巡檢異常		完成比例： 12 / 12	

巡檢異常報告

列印日期： 2003/01/16

編號： 100001 姓名： 李文付 班組： 一組 巡檢器號： 9317
線路： A 班次： 2 班次類型： 固定巡檢 第幾次巡檢： 4

日期	巡檢時間	巡檢順序	地點名稱	排班時間	最快或異常	最慢或偏差	備注
2003/01/13	23:59	1	辦公室前	00:03	8	3	早到
2003/01/13	00:00	2	辦公室后	00:08	13	8	OK
2003/01/13	00:06	3	一樓洗手間外	00:08	13	8	OK
2003/01/13	00:06	4	二樓陽台	00:08	13	8	OK
2003/01/13	00:07	5	二樓沖涼房	00:08	13	8	OK
2003/01/13	00:09	6	五樓水銀燈	00:08	13	8	OK
2003/01/13	00:10	7	五樓水池	00:13	8	3	OK
2003/01/13	00:11	8	二車間樓梯口	00:20	15	10	OK
2003/01/13	00:12	9	三車間門口	00:20	15	10	OK
2003/01/13	00:12	10	三車間洗手間	00:20	15	10	OK
2003/01/13	00:24	11	門衛室水井邊	00:25	10	5	OK
2003/01/13	00:25	12	車房門口	00:25	10	5	OK
總時間： 0小時 25分鐘				巡檢異常		完成比例： 12 / 12	

編號： 100001 姓名： 李文付 班組： 一組 巡檢器號： 9317
線路： A 班次： 2 班次類型： 固定巡檢 第幾次巡檢： 5

日期	巡檢時間	巡檢順序	地點名稱	排班時間	最快或異常	最慢或偏差	備注
2003/01/13	01:29	1	辦公室前	01:33	8	3	早到
2003/01/13	01:30	2	辦公室后	01:38	13	8	OK
2003/01/13	01:37	3	一樓洗手間外	01:38	13	8	OK
2003/01/13	01:37	4	二樓陽台	01:38	13	8	OK
2003/01/13	01:38	5	二樓沖涼房	01:38	13	8	OK
2003/01/13	01:40	6	五樓水銀燈	01:38	13	8	OK
2003/01/13	01:41	7	五樓水池	01:43	8	3	OK
2003/01/13	01:43	8	二車間樓梯口	01:50	15	10	OK
2003/01/13	01:44	9	三車間門口	01:50	15	10	OK
2003/01/13	01:44	10	三車間洗手間	01:50	15	10	OK
2003/01/13	00:00	11	門衛室水井邊	01:55	10	5	缺巡
2003/01/13	00:00	12	車房門口	01:55	10	5	缺巡
總時間： 0小時 15分鐘				不完整	巡檢異常		完成比例： 10 / 12

無效巡檢記錄打印

列印日期： 2003/01/16

班組： 一組

編號	姓名	日期	時間	地點名稱	類型	地址鏈	巡檢器	無效說明	備註
100001	李文付	2003/01/13	00:09	辦公室后	地點地址鏈	AB0047AE	9317	巡檢時間無效	
100001	李文付	2003/01/13	00:12	一樓洗手間外	地點地址鏈	AB0042FF	9317	巡檢時間無效	
100001	李文付	2003/01/13	04:39	辦公室后	地點地址鏈	AB0047AE	9317	巡檢時間無效	
100001	李文付	2003/01/13	22:35	辦公室后	地點地址鏈	AB0047AE	9317	巡檢時間無效	
100002	韓銀冬	2003/01/13	00:34	辦公室前	地點地址鏈	AB00468D	9317	巡檢時間無效	
100002	韓銀冬	2003/01/13	01:04		身份確認鈕	AB0044C4	9317	巡檢時間無效	
100002	韓銀冬	2003/01/13	23:15	五樓水銀燈	地點地址鏈	AB006E09	9317	巡檢時間無效	
100002	韓銀冬	2003/01/13	23:16	五樓水池	地點地址鏈	AB006214	9317	巡檢時間無效	
100003	王世林	2003/01/13	01:13	二樓沖涼房	地點地址鏈	AB007127	9317	巡檢時間無效	
100003	王世林	2003/01/13	04:09	二樓沖涼房	地點地址鏈	AB007127	9317	巡檢時間無效	
100003	王世林	2003/01/13	04:15	五樓水池	地點地址鏈	AB006214	9317	巡檢時間無效	
100003	王世林	2003/01/13	19:07	二樓沖涼房	地點地址鏈	AB007127	9317	巡檢時間無效	
100003	王世林	2003/01/13	22:14	二車間樓梯口	地點地址鏈	AB00605E	9317	巡檢時間無效	
100003	王世林	2003/01/13	23:33	一樓洗手間外	地點地址鏈	AB0042FF	9317	巡檢時間無效	

歷史操作打印

列印日期： 2003/01/16

用戶名	開始時間	結束時間	備註
1	2003/01/14 10:03:43	2003/01/14 10:03:47	登陸系統
1	2003/01/14 10:06:17	2003/01/14 10:06:19	登陸系統
1	2003/01/14 10:06:54	2003/01/14 10:08:45	數據採集
1	2003/01/14 10:06:17	2003/01/14 10:08:45	退出系統
1	2003/01/14 16:35:22	2003/01/14 16:35:28	登陸系統
1	2003/01/14 16:36:13	2003/01/14 17:04:29	採集數據整理
1	2003/01/14 17:04:33	2003/01/14 17:05:43	整理數據瀏覽
1	2003/01/14 17:05:56	2003/01/14 17:06:25	歷史操作
1	2003/01/14 17:06:28	2003/01/14 17:06:30	數據採集
1	2003/01/14 17:06:32	2003/01/14 17:07:09	採集數據瀏覽
1	2003/01/14 17:07:14	2003/01/14 17:07:16	無效巡檢查詢
1	2003/01/14 17:10:19	2003/01/14 17:11:52	歷史操作
1	2003/01/14 17:11:53	2003/01/14 17:12:13	採集數據瀏覽
1	2003/01/14 17:12:14	2003/01/14 17:14:28	整理數據瀏覽
1	2003/01/14 17:17:19	2003/01/14 17:17:42	採集數據瀏覽
1	2003/01/14 17:17:43	2003/01/14 17:20:57	整理數據瀏覽
1	2003/01/14 17:20:59	2003/01/14 17:21:01	巡檢員設置
1	2003/01/14 16:35:22	2003/01/14 17:21:37	退出系統
1	2003/01/14 21:39:31	2003/01/14 21:39:34	登陸系統
1	2003/01/14 21:39:36	2003/01/14 21:40:30	數據採集
1	2003/01/14 21:39:31	2003/01/14 21:40:31	退出系統
1	2003/01/15 10:26:08	2003/01/15 10:26:13	登陸系統
1	2003/01/15 10:26:15	2003/01/15 10:31:43	數據採集
1	2003/01/15 10:26:08	2003/01/15 10:31:44	退出系統
1	2003/01/15 19:25:44	2003/01/15 19:25:46	登陸系統
1	2003/01/15 19:25:55	2003/01/15 19:27:18	數據採集
1	2003/01/15 19:25:44	2003/01/15 19:27:19	退出系統